


# 日立ハイテクアナリシス製 原子吸光光度計 点検プランのご案内



## プラン 内容

**点検作業 + 装置レクチャー対応**

※それぞれ1回限り

## 作業 費用

**50,000円（税別） ~**

※部品代、交通費等は別途申し受けます。

詳しくは裏面をご参照ください。

## お客様の メリット

### ○おトクに点検作業を受けられる！

通常の点検作業に比べて、作業費用が抑えられるため  
コスト削減が可能です。

### ○育成業務の負担軽減に！

分析作業の担当者や装置管理の担当者変更に伴う  
作業手順の教育、メンテナンス教育を代行します。

#### ■注意事項

- ①メーカーサポート終了モデルは対象外です。
- ②本プランはメーカーサービスによる点検作業とは異なります。
- ③裏面に記載の無い部品交換の場合、別途費用が発生する場合があります。
- ④校正点検やバリデーション点検は対象外です。
- ⑤作業は土日祝日を除く平日の9時~17時で実施いたします。
- ⑥装置レクチャー対応の有効期限は、点検実施から1年間です。

オザワ科学株式会社  
アフターサービス課  
Email : [as@ozawasc.co.jp](mailto:as@ozawasc.co.jp)

お申込み  
フォーム



プラン詳細	タンデム機 (ZA4000、ZA3000)	フレーム機 (ZA4300、ZA4800、ZA3300)	グラファイト機 (ZA4700、ZA3700)
点検前動作確認	○	○	○
原子化部の分解洗浄	○	○	○
原子化部の部品交換	○	○	○
バーナーヘッドの分解洗浄	○	○	—
アセチレンガス漏れチェック	○	○	—
水漏れチェック	○	○	○
フレーム点火動作確認	○	○	—
洗浄ポートの洗浄	○	—	○
ノズル位置調整	○	—	○
グラファイト光温度制御	○	—	○
装置性能確認	○	○	○
作業時間	1.0日～	0.7日～	0.7日～
<b>プラン価格</b>	<b>80,000円～</b>	<b>50,000円～</b>	<b>50,000円～</b>
<b>通常価格</b>	<b>120,000円～</b>	<b>100,000円～</b>	<b>100,000円～</b>

※装置性能確認は、据付時確認項目と同じ内容です。

●価格は全て税別です。

※交換部品によって、作業時間と作業費が異なる場合があります。

交換部品	タンデム機 (ZA4000、ZA3000)	フレーム機 (ZA4300、ZA4800、ZA3300)	グラファイト機 (ZA4700、ZA3700)
FLキット (Z-2000)	○	○	—
ディスパーサ	○	○	—
PTアトマイザセット	○	○	—
アダプタ	○	○	—
銅標準液 1mg/L	○	○	—
GAキット (Z-5000/2000)	○	—	○
パッキン	○	—	○
グラファイトオートサンブラ PEEKノズル	○	—	○
シースガスノズル	○	—	○
プッシングプレート	○	—	○
ノズル	○	—	○
ボトムプレート	○	—	○
銅標準液 0.02mg/L	○	—	○
HOSE KIT FOR FLAME VERSION	—	○	—
HOSE KIT FOR GRAPHITE FUENACE VERSION	—	—	○
HOSE KIT FOR TANDEM VERSION	○	—	—
<b>部品総額</b>	<b>377,370円～</b>	<b>222,500円～</b>	<b>185,870円～</b>

※装部品総額は2025年4月現在のものであり、メーカー価格改定により変更の可能性があります。

●価格は全て税別です。